


Este felpudo contiene 2 perfiles laterales cuya función es ocultar posibles **defectos** en el foso.




Una vez ensamblado el felpudo, corte los perfiles laterales a la medida.



Fije los perfiles laterales al suelo mediante adhesivo o silicona.



Atornille o pegue las piezas de esquina metálicas.



Atornille las 4 piezas de esquina al pavimento.

